

Oferta: 1  
Data wydruku: 2026-04-17

www: test5.44fox.com  
Tel: 555444333  
Tel (2): 542546855  
E-mail: test@test.pl  
Kontakt: ERYK KRÓLIKOWSKI



Opel Insignia 2.0 T Sport 4x4, 220 KM, 2009, sedan, benzyna,

27 500 PLN



Marka	Opel	Model	Insignia
Typ nadwozia	Sedan	Typ paliwa	Benzyna
Uszkodzony	Tak	Rok produkcji	2010
Przebieg	145000	Kolor	Srebrny
Pojemność skokowa	1998	Moc	220
Skrzynia	Manualna	Kraj pochodzenia	Austria
Liczba drzwi	5		

CENA DO NEGOCJACJI! Mam na sprzedaż samochód marki Opel Insignia w wersji 2.0 Turbo Sport z napędem 4x4(z eLSD), zadbany, rocznik 2009. Jestem trzecim właścicielem (drugim w Polsce) od czerwca 2021 roku. Auto wizualnie bardzo ładnie się prezentuje, całe w oryginalnym lakierze za wyjątkiem lewego tylnego błotnika. Były tam wykonywane poprawki lakiernicze przez pierwszego właściciela. Drzwi kierowcy delikatnie "otarte" - sytuacja na parkingu u drugiego właściciela. Ostatnie zdjęcie przedstawia widoczne obecnie ślady - do poprawki lakierniczej. Auto posiada alufelgi 18, obecnie założone opony letnie, dodaje w komplecie również opony zimowe. Środek auta w bardzo dobrym stanie, skorzana tapicerka. Dużym atutem sa bardzo dobrze doswietlajace droge oraz poboczne swiatla Bi-xenon AFL. Lista dotychczasowych napraw z ostatnich dwóch lat oraz wszelkich czynności serwisowych (wszystko udokumentowane wraz z pieczętkami serwisow samochodowych, datami oraz przebiegiem): - Wymiana swiec zapłonowych - Wymiana rozrządu - Wymiana filtrów - komplet - Wymiana olejów: silnikowy (Motul 5W30), skrzynia biegów, skrzynia rozdzielcza - Wymiana płynu chłodniczego - Wymiana paska wielorowkowego - Uszczelnienie walu od strony rozrządu - Wymiana uszczelki pokrywy rozrządu oraz klawiatury - Wymiana oleju + filtra w Haldex - Wymiana oleju w dyferencjale - Wymiana oleju w skrzyni katowej oraz uszczelki walu napędowego - Wymiana uszczelki termostatu - wymiana tarcz i klocków przednich - wymiana klocków tylnych - wymiana łożyska prawej półosi - wymiana płynu hamulcowego - wymiana sprzęgła + dwumasa (komplet) - Regeneracja napędu Haldex - Uszczelnienie pompy wysokiego ciśnienia paliwa - Wymiana zbiornika wyrównawczego cieczy chłodzącej - serwis klimatyzacji Lista rzeczy, które nie działają lub działają niepoprawnie wg naszej wiedzy: - Lewa lampa wyswietla blad U1512-00, który oznacza standardowo w tym modelu rocznikowym silniczek klapy przesłony (swiatla dzialaja bardzo dobrze na co dzień, leczy gdy pojawi się wymieniony blad na dany moment przestają dzialac swiatla dlugie - po wylaczeniu silnika i wlaczeniu ponownie dzialaja poprawnie) - Nie dziala podgrzewanie fotelu kierowcy (standardowo prawdopodobnie uszkodzona mata) - W czasie jazdy podczas zmiany biegów z jedyńki na dwojke i z dwojki na trojke pojawia sie lekki opór Dane techniczne: • Marka pojazdu: Opel • Model pojazdu: Insignia • Wersja: 2.0 T Sport 4x4 • Generacja: A (2008-2017) • Rok produkcji: 2009 • Przebieg: 140 tys km • Pojemność skokowa: 1 998 cm3 • Kod silnika: A20NHT • Rodzaj paliwa: Benzyna • Moc: 220 KM • Skrzynia biegów: Manualna • Napęd: 4x4 (dołączany automatycznie) • Typ: Sedan • Liczba drzwi: 4 • Liczba miejsc: 5 • Kolor: Srebrny • Kraj pochodzenia: Niemcy • Zarejestrowany w Polsce: Tak • Stan: Używane Wyposażenie • ABS • Elektryczne szyby przednie • Poduszka powietrzna kierowcy • Wspomaganie kierownicy • ASR (kontrola trakcji) • Czujniki parkowania tylne • Elektrycznie ustawiane fotele • Gniazdo USB • Klimatyzacja dwustrefowa • Nawigacja GPS • Poduszki boczne przednie • Światła przeciwmgielne • Tempomat • CD • Elektrycznie ustawiane lusterka • Poduszka powietrzna pasażera • Alarm • Bluetooth • Czujnik zmiernych • Elektrochromatyczne lusterko wsteczne • ESP (stabilizacja toru jazdy) • Isofix • Komputer pokładowy • Podgrzewane lusterka boczne • Światła do jazdy dziennej • Światła Bi-xenon AFL • Wielofunkcyjna kierownica • Centralny zamek • Immobilizer • Radio fabryczne • Alufelgi • Czujnik deszczu • Czujniki parkowania przednie • Elektryczne szyby tylne • Gniazdo AUX • Klimatyzacja automatyczna • Kurtyny powietrzne • Podgrzewane przednie siedzenie pasażera (nie dziala podgrzewanie siedzenia kierowcy) • Światła LED • System wspomagania ruszania ze wzniesienia.

44FOX-ID: 892